

特 點:

標準:

- ▶ 各式熱電偶、熱電阻輸入信號選擇
- ▶ P、PD、ON/OFF 控制可自由規劃
- ▶ 標準一組警報,具八種模式可選擇規劃
- ▶ 警報模式可選擇規劃 A 或 B 接點動作
- ▶ 電源電壓 100~240VAC 50/60Hz 全範圍電源輸入

選購:

- ▶ 直流線性信號輸入或RS-485輸入PV值選擇
- ▶ 警報可擴充至三組警報
- ▶ 4~20mA實際值再傳輸,可搭配記錄器、監控...... 系統使用
- ▶ RS-485 通訊功能 (MODBUS-RTU格式)

應用:溫/溼度、冷凍空調、直流電壓/電流、照度、氣體濃度、壓力、流量... 顯示、控制、警報、再傳輸、RS-485通信...。




	規格説明
	熱電偶: J. K. T. E. B. R. S. N. C
輸入	白金熱電阻:DIN PT-100;JIS PT-100
	線性信號:4~20mA;0~50mV;1~5V;0~10V
	PV 值 RS-485 輸入
精度	熱電偶±1°C; 白金熱電阻±0.2°C; 線性信號±3μV
取樣時間	0.25秒
	比例帶 (P控):0.0~300.0% F.S
控制	PD控制:比例帶:0.0~300.0% F.S
) ± (P)	微分時間:0~900 sec.
	ON / OFF 控制: 遲滯範圍 0~2000
	繼電器:15 秒
輸出週期 0~100秒	脈波電壓 (SSR): 1 秒
	線性電流 (壓): 0 秒
	繼電器: 10A/240 VAC(電阻性負載)
輸出	脈波電壓 (SSR): DC 0/24V (電阻性負載250Ω以上)
制工	線性電流: 4~20mA (電阻性負載600Ω以下)
	線性電壓:0~50mV;1~5V;0~10V(電阻性負載600Ω以上)
	電源電壓: AC 100~240VAC 50/60Hz
	操作環境溫度:0~50°C
一般規格	操作環境濕度:0~90%
	消耗電力: 3VA以下


輸入種類及範圍		
種類	範圍	
J	-50°C ~ 1000°C	-58°F~ 1832°F
K	-50°C ~ 1370°C	-58°F~ 2498°F
Т	-270°C ~ 400°C	-454°F ~ 752°F
Е	-50°C ~ 750°C	-58°F~ 1382°F
В	0°C ~ 1800°C	32°F~ 3272°F
R	0°C ~ 1750°C	32°F~ 3182°F
S	0°C ~ 1750°C	32°F~ 3182°F
N	-50°C ~ 1300°C	-58°F~ 2372°F
С	-50°C ~ 1800°C	-58°F~ 3272°F
DPT	-200°C ~ 850°C	-328°F~ 1652°F
JPT	-200°C ~ 650°C	-328°F~ 1202°F
LINE	-1999 ~ 9999	

警報模式		
絕對上限警報	絕對下限警報	
偏差值上限警報	偏差值下限警報	
區域外警報	區域內警報	
絕對上限延遲警報	絕對下限延遲警報	

開孔尺寸



配線圖



訂購規格

VD2605+

輸入信號 T/C PT100(RTD) 0-60mV 0-10V 0-24mA

RS485

1 代碼	控制輸出	² ² 代碼
Т	繼電器	R
D	SSR	Р
L	線性電流	M
V	線性電壓	V

M

C

3

1
2
3

控制	4 4 代碼
ON/OFF	0
Р	Р
PD	D

2

3

4

通訊選用	5 代碼
不選擇	N
再傳輸	R
RS-485	С

5

6

電源電壓	6 6 代碼
100~240 VAC 50/60 Hz	A